




ORD. : 0416/2016



MAT. : Medidas complementarias de
Prevención Plan de Contingencias
Invierno 2016 SCCN Obras
Mejoramiento.

SANTIAGO, 12 de Abril de 2016.

- DE :** INSPECTOR FISCAL DE EXPLOTACIÓN
CONTRATO DE CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE
- A :** GERENTE GENERAL
SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
- ANT. :** Carta IF-EXP-16-0188 del 07.03.16 de la Sociedad Concesionaria
Costanera Norte S.A.

Con relación al Plan de Medidas de Contingencias de Invierno, remitido a esta Inspección Fiscal mediante su Carta indicada en Ant., y ante las obras de mejoramiento, actualmente en ejecución, se ha detectado presencia de acopio de materiales pétreos y movimientos de tierra, adyacentes a la vía concesionada, tanto en Kennedy como en el Sistema Oriente Poniente que eventualmente ante precipitaciones de consideración, podrían evacuar a la cota más baja, como lo son pasos inferiores y la vía, con riesgo de obstrucción de alcantarillas, sumideros de la vía troncal o bien generando zonas resbaladizas, por efecto de dispersión de dicho material sobre la calzada.

Por lo anterior, esta Inspección Fiscal requiere se instruya a quien corresponda de manera de adoptar todas las medidas necesarias tendientes al despeje y conducción de aguas lluvias de las obras adyacentes a sectores debidamente preparados y que no alteren la operación de la ruta. Adicionalmente se deberá considerar medidas de gestión de tránsito en la vía troncal específicas, que en caso de ser necesario alerte a los usuarios de condiciones de restricción por estos efectos en la ruta antes descritos.

Enzo Estrada Fricke
Inspector Fiscal de Explotación
Contrato Concesión Sistema Oriente - Poniente

DVA/RRS

DISTRIBUCION:

- Destinatario
- Archivo Secretaria Inspector Fiscal.
- Prov.: N°

Proceso N° _____